



真空包装機の使い方



1. 主電源（青）を入れます。
2. 作業前に水抜きを実施します。（③）
3. 運転ボタンを押します（①）
4. 「標準」を選択し、決定ボタンを押します（②）
5. 「95%3.0秒」を選択します。（柿ジャムの場合）
6. 商品をセットし、チャンバーカバーを押さえます。
 （真空度ゲージが上がり始めたら手を離します。）
食品は十分に冷やしてから（10℃以下）真空包装すること！！
7. 自動でチャンバーカバーが開きます。（終了）
8. 作業終了後には水抜きを実施します。（③）
9. 主電源（赤）を切ります。



水抜きの手順

作業の前後、「オイルチェック」が表示されたときに、水抜き運転を実施してください。

1. チャンバーカバーを開けます。

2. 濡れている場合は、水分をふき取ります。

3. 水抜きボタンを押します。
(水抜き開始画面が表示されます。)

4. チャンバーカバーを手でしっかりと押さえます。

5. 水抜き運転画面が表示されたら、チャンバーカバーから手を離します。

6. 自動でチャンバーカバーが開き、終了になります。

